



TECH TIP 010

E10/TT010 v1.0
2014/12

T43016 / T43017

VAG 1.8 BENSIN

Remspännare T43016 (bild 2) och T43017 (bild 1) används i kombination med kamrem 5491XS.

Trots att båda remspännarna vid första anblicken ser identiska ut är de inte utbytbara.

Skillnaden är placeringen av spännarmen, som skiljer sig 3° åt.




BILD 1

T43016 och T43017 är inte utbytbara. Om fel reservdelssats och spännare används leder detta till felaktig spänning. Förtida remhaveri och allvarliga motorskador blir då oundvikliga.



BILD 2