



SERVICE INFO – INA 0148



Impulsgivare 544 0095 10

Skador vid demontering

Tillverkare: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modeller:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Motorer: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Best. nr.: 544 0095 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: 544 0095 10 - impulsgivare till motorstyrning

Motorstyrningens impulsgivare (Bild 1) är mycket ofta svår att lossa från vevaxelns vibrationsdämpare (Bild 2) som följd av de material som används.

I de flesta fall skadas därvid impulsgivaren. Av denna anledning rekommenderar vi att den alltid byts ut.

Åtdragningsmoment som fordonstillverkaren föreskriver, skall ovillkorligen följas vid montering av vevaxelns vibrationsdämpare.



Bild 2: Impulsgivare och vevaxelns vibrationsdämpare

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT