



TECH TIP 003

E10/TT003 v1.0
2014/03

5501XS, 5671XS OCH RELATERADE SPÄNNARE

RENAULT 1,4 16 V & 1,6 16 V BENSIN

En uppgradering av kamrem 5501XS och tillhörande spännare T43064 (Bild 1 vänster) eller T43168 (Bild 1 höger) samt relaterade satser är nu inaktuella. Dessa kommer Winte längre att installeras i Renault K4M/K4J-motorer.




BILD 1

Rem 5501XS har ersatts av 5671XS, spännare T43064 har ersatts av T43236 (Bild 2 vänster) och spännare T43168 har ersatts av T43238 (Bild 2 höger).

Alla fyra spännare verkar vara identiska men det finns en viktig funktionsskillnad. Den nya generationens spännare T43236 och T43238 levererar mindre remspänning och kan endast användas med den nya generationens rem: 5671XS. Konstruktionen har utformats speciellt för den här uppgraderingen.




BILD 2

Den gamla remmen (5501XS), gamla spännare (T43064 och T43168) och satserna från ditt lager kan fortfarande installeras i K4J/K4M-motorerna som är tillverkade före 2013. Gamla generationens delar ska inte användas ihop med nya generationens delar. Den nya remmen (5671XS) kan användas i alla K4M/K4J-motorer. Den ska emellertid endast användas ihop med de nya spännarna (T43236 och T43238).

Kontrollera alltid Gates online-katalog för rätt kombination av rem/spännare samt korrekt användning.