

SERVICE-INFO



Monteringsanvisningar för slavcylinder (CSC)

510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Tillverkare: Dacia, Nissan, Renault

Modeller:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motorer:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Best. nr.: 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Bild 1: LuK CSC 510 0090 10 Hydraulanslutning 12,2 mm




Bild 2: LuK CSC 510 0097 10 Hydraulanslutning 13,3 mm




Bild 3: LuK CSC 510 0098 10 Hydraulanslutning 11,7 mm




Bild 4: LuK CSC 510 0137 10 Hydraulanslutning 12,2 mm

Hos ovan angivna modeller monteras slavcylindrar i olika utföranden. De skiljer sig huvudsakligen åt genom hydraulanslutningens dimension.

Vid byte måste man då särskilt se till att hydraulanslutningens dimension hos den gamla och nya delen stämmer överens. Montering av slavcylinder med felaktig hydraulanslutning medför läckage och att systemet inte fungerar.

Anvisning:

Korrekt bestämning av slavcylindern kan i enskilda fall endast göras genom direkt jämförelse av den gamla och nya reservdelen!



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 05.2011

LuK 0027

Rätt till ändringar förbehålles

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket